



CRM de las Americas S.A de C.V
Av. del Sauce N° 1600 La Angostura
San Luis Potosí, S.L.P México

MCR Safety tiene más de cuarenta años de experiencia como líder en el campo de equipo de protección personal (EPP). MCR Safety a nivel mundial fabrica y distribuye equipos de seguridad. Nuestra amplia variedad de ofertas incluye guantes, gafas y prendas confeccionadas con materiales de la más alta calidad disponibles para garantizar la máxima seguridad, comodidad y estilo.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS PARA PRENDAS FR

Si se utilizan estas instrucciones de lavado, las prendas MCR Safety FR pueden resistir 100 ciclos de lavado antes de necesitar ser reemplazadas.

Peróxido de hidrógeno (blanqueador de oxígeno): **No debe usarse** en prendas ignífugas, ni por separado ni en detergentes. Jabones (sales de ácidos grasos): No se recomiendan para el lavado de prendas ignífugas.

PROCEDIMIENTOS DE LAVADO / SECADO

Clasificar: Por lavado de color y con otras prendas FR.

Tratamiento previo: Las manchas deben tratarse previamente lo antes posible y dejar que penetren en el suelo. Las áreas muy sucias deben frotarse con un detergente líquido de alta concentración o con un producto de pretratamiento aprobado.

Tamaño de carga: no sobrecargue la máquina. Independientemente de la capacidad nominal de la máquina en libras, el factor límite debe ser el volumen, no el peso.

Temperatura: Lave las prendas a temperaturas más bajas del agua, lo que será beneficioso para retener el color de la prenda.

MCR Safety México

atencionacientes@mcrsafety.com

www.mcrsafety.com.mx

Tel: 444 102 55 79



CRM de las Americas S.A de C.V
Av. del Sauce N° 1600 La Angostura
San Luis Potosí, S.L.P México

Secado en secadora: sáquelo de la secadora inmediatamente cuando esté seco o ligeramente húmedo. El secado excesivo dará como resultado una contracción excesiva.

Planchar: Dependiendo de la preferencia, las prendas FR pueden requerir planchado. Se puede usar una plancha de vapor o en seco en la configuración de algodón.

DETERGENTES COMUNES DISPONIBLES EN LAS TIENDAS

Los siguientes productos son aceptables para usar con prendas FR:

DETERGENTES	LIMPIADOR DE MANCHAS
All	Shout
Arm & Hammer	Spray & Wash
Cheer	Zout
Era	
Grain	SUAVIZANTE DE TELAS
Purex (Polvo y tableta)	Deft
Select Ultra	
Tide, Tide con blanqueador alternativo (Polvo, liquido y tableta)	
Wisk	

Notas:

- 1) Los mejores resultados de limpieza se obtienen con agua blanda.
- 2) Esta no es una lista completa de todos los detergentes que son aceptables para usar con las prendas de MCR Safety. Se aceptan marcas adicionales siempre que no contengan blanqueador de cloro ni peróxido de hidrógeno.

Lavado en seco: Para eliminar grasas y aceites rebeldes. La limpieza en seco no afectará la resistencia al fuego de las prendas ignífugas. Se recomienda eliminar el disolvente de limpieza en seco de las prendas. Para eliminar la suciedad y los olores corporales, la limpieza en seco puede no ser tan eficaz como el lavado. Después de 5 limpiezas en seco, se recomienda un lavado con agua para compensar este problema.

MCR Safety México

atencionacientes@mcrsafety.com

www.mcrsafety.com.mx

Tel: 444 102 55 79



CRM de las Americas S.A de C.V
Av. del Sauce N° 1600 La Angostura
San Luis Potosí, S.L.P México

Mantenimiento: Una prenda debe mantenerse en su estado original. Las roturas, rasgaduras y abrasiones de la tela deben repararse lo antes posible. Para obtener asesoramiento sobre las técnicas de reparación adecuadas, comuníquese con MCR Safety.

NO UTILICE ESTOS PRODUCTOS CON PRENDAS ULTRASOFT, ULTRASOFT AC O INDURA:

Tide con blanqueador (Líquido), Chlorox II (Líquido), Vivid (Líquido)

Nota: Estos productos contienen blanqueador con cloro o peróxido de hidrógeno. Esta lista no es una lista completa de todos los productos que contienen blanqueador de cloro o peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, es importante verificar los ingredientes de todos los productos antes de usar con las prendas MCR Safety FR.

CONSEJO PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS AL LAVAR JEANS FR

Dale la vuelta a los jeans para lavarlos. Es mejor lavar siempre la mezclilla FR del revés durante los primeros 5 ciclos de lavado. Esto evitará las rayas y la decoloración desigual que resulta en abrasión durante los ciclos de lavado y secado.

NO LAVAR EN SECO LOS JEANS DE MEZCLILLA, SE PRODUCIRÁ PÉRDIDA DE COLOR EXCESIVA.

MCR Safety México

atencionacientes@mcrsafety.com

www.mcrsafety.com.mx

Tel: 444 102 55 79