




Palma de carnaza 1300



Detalles

Material	Piel de Res
Color	Gris, Azul, Rojo
Grado	Selecto B
Calibre	1.0 - 1.6 mm
Palma	Carnaza de res
Dorso	Algodón, Carnaza de res
Revestimiento	Polar
Longitud	10.50 in.
Textura/Acabado	Plano
Tipo de pulgar	Ala
Puño	De seguridad
Material del puño	Lona engomada
Ribete o dobladillo	Dobladillo
Patrón	Gunn
Estéril	No estéril



Empaque

Empaque final:

Empaque interior: 6 Docenas
Empaquetado en Bolsa de polietileno
Caja con 72 Pares

Peso por caja: 33.42 Lbs

Dimensiones: 38 x 27 x 40 cm

Elaborado en: China



Aplicaciones

Automotriz

Línea de producción
Ensamble

Agropecuaria

Agrícola

Ambiental

Forestación y Reforestación
Manipulación de fauna
Forestación

Silvicultura

Carpintería
Manejo de Madera
Carpintería
Desarrollo de muebles

Construcción


Almacenamiento
Manejo de materiales
Demolición

Servicio público

Servicios sanitarios

Piel de vaca, dorso de algodón y es de grado industrial B

El 1300 presenta piel de vaca de color gris que va desde la palma hasta la punta de los dedos, cubriendo por completo el dedo índice, en el dorso un material de algodón en color azul con rayas de color rojo y una cinta de piel de vaca cocida. Una característica más de este modelo es su puño de seguridad de 2.5 pulgadas. Es de grado industrial B y se recomienda utilizarlo en aplicaciones de trabajo con calor sin pasar los 392°F (200°C).



Talla

ITEM	Talla	Longitud A (In)	Palma B (In)	Puño C (In)	Peso Caja (Libras)
1300S	S (7)	9.38	4.31	2.42	30.44
1300M	M (8)	10.14	5.08	2.53	31.67
1300XL	XL (10)	11.00	5.5	3	37.27

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerado como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizarla evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.

MCR Safety Latinoamérica
Av del sauce 1600, La Angostura
San Luis Potosí, S.L.P 78117 México



www.mcrcsafety.com.mx
@MCRSafetylatinoamerica
(+52) 444 102 5579