

image not found or type unknown



9800XLD Serie 98 XL Diseño envolvente contemporáneo

image not found or type unknown




image not found or type unknown



image not found or type unknown



9800XLD Serie 98 XL

Descripción

Estos lentes presentan un estilo envolvente contemporáneo, proporcionan una mayor cobertura angular y una mejor visión periférica, su protección de cejas moldeado y los protectores laterales ventilados brindan una protección adicional. Estos lentes te dan la opción de usar sobre anteojos recetados regulares, su lente de policarbonato en tinte claro filtra los dañinos rayos UV además de ser dieléctrico y no contar con partes metálicas

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

9800XLD

Lente

Claro

DETALLES

Material: Policarbonato

Tinte/Color: Claro

Recubrimiento: Sin recubrimiento

VLT %: 90

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.14

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 14%

Puente nasal: Policarbonato

Material de templo: Policarbonato

Color de templo: Transparente

Protección lateral: Protección lateral

Dielectrico: Dieléctrico

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

ISO 12312-1 Luz azul: 14%

Image not found or type unknown



9800XLD Serie 98 XL
Aplicaciones en Industrias
INDUSTRIA
SUBINDUSTRIA
ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción

EMPAQUE
Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:
Empaque interior: 36 Piezas en 4 cajas internas.
Caja con 144 Piezas.

26.96 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte 9800XLD, cantidad 36 Piezas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

60 x 49 x 42 cm.

Taiwán
TINTES DISPONIBLES

Icono
N. parte
Tinte

Recubrimiento
Resistencia rayaduras
VLT %
Color de montura
Color de templo

Image not found or type unknown



9800B

Claro
Sin recubrimiento
90
No aplica
Transparente


Image not found or type unknown



9800D

Claro
Sin recubrimiento
90
No aplica
Transparente


Image not found or type unknown



9800XL

Claro
Sin recubrimiento
0.9
-
Transparente

Image not found or type unknown



9800XLB

Claro
Sin recubrimiento
90
No aplica
Transparente

Image not found or type unknown



9800XLD

Claro

Sin recubrimiento

90

No aplica

Transparente

Image not found or type unknown



9800

Claro

Sin recubrimiento

90

-

Transparente

Image not found or type unknown




9810

Claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown




90

-

Transparente

Image not found or type unknown




9810B

Claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



90

No aplica

Transparente

Image not found or type unknown



9810XL

Claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



90

-

Transparente

Image not found or type unknown



9810XLD

Claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



90

No aplica

Transparente

Image not found or type unknown



98120

Filtro Verde 2.0

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown




30

-

Verde

Image not found or type unknown



98150

Filtro Verde 5.0

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



2

-

Verde

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

